




<b>Prüfbericht-Nr.:</b> <i>Test Report No.:</i>	<b>89209150-2</b>	<b>Auftrags-Nr.:</b> <i>Order No.:</i>	<b>81429</b>	Seite 1 von 1 Page 1 of 1	
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> <i>Client Reference No.:</i>	N/A	<b>Auftragsdatum:</b> <i>Order date:</i>	20.01.2016		
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>	Lien A Co., Ltd. Kinh Duong Vuong Street 23, Ho Chi Min City, Vietnam				
<b>Prüfgegenstand:</b> <i>Test item:</i>	Mattress core				
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> <i>Identification / Type No.:</i>	010819089				
<b>Auftrags-Inhalt:</b> <i>Order content:</i>	Durability test				
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>	EN 1957:2012 To determine the durability and evaluation of the resilience characteristics according LGA 100-point system				
<b>Wareneingangsdatum:</b> <i>Date of receipt:</i>	19.10.2015				
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> <i>Test sample No.:</i>	MT15-81429.02				
<b>Prüfzeitraum:</b> <i>Testing period:</i>	30.11.2015 - 11.12.2015				
<b>Ort der Prüfung:</b> <i>Place of testing:</i>	Josink Esweg 10, 7545 PN, Enschede, The Netherlands				
<b>Prüflaboratorium:</b> <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland Nederland				
<b>Prüfergebnis*:</b> <i>Test result*:</i>	Pass				
<b>geprüft von / tested by:</b>			<b>kontrolliert von / reviewed by:</b>		
05.12.2016 J. de Wolff / Expert	<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	05.12.2016 R. Boerboom / Expert	<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>
	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>			<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>	
<b>Sonstiges / Other:</b> -					
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> <i>Condition of the test item at delivery:</i>			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
<p>* Legende: 1 = sehr gut    2 = gut    3 = befriedigend    4 = ausreichend    5 = mangelhaft  P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)    F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)    N/A = nicht anwendbar    N/T = nicht getestet</p> <p>Legend: 1 = very good    2 = good    3 = satisfactory    4 = sufficient    5 = poor  P(ass) = passed a.m. test specification(s)    F(ail) = failed a.m. test specification(s)    N/A = not applicable    N/T = not tested</p>					
<p><b>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</b>  <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>					

v04